

H様邸 工事進捗報告書

躯体状況ご報告



①寝室側、レーザーで天井の高さ調節



②寝室側・書斎・WICの天井組み完成



③高さ調整前の客間の天井下地組み



④キッチン・洗面、天吊ハンガー組み



⑤LDの下り天井部の先行配線



⑥キッチン、浴室へ床延長の根太組み