

H様邸 工事進捗報告書

解体状況ご報告



①キッチン解体工事



②間仕切壁などの解体、処理状況




③浴室、洗面所の解体工事



④浴室、台所の大平板は別途処理



⑤外壁面SIボードの撤去作業



⑥台所の間仕切壁、解体工事