

H様邸 工事進捗報告書

下地処理状況ご報告




①LD高天井部分、仕上げパテ処理



②LDKニッチカウンター裏側パテ処理



③廊下、コンクリート壁パテ仕上げ



④分電盤廻り、仕上げパテ処理



⑤客間、仕上げパテ処理



⑥WIC、天井部分のクロス貼り